



BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH

RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI

00-819 Warszawa
ul. Złota 75A/7

Tel. 601 358 325
535 817 465

kontakt.rzeczoznawcy@gmail.com

Opinia numer: 377/23-3

z dnia: 2023/12/12

Rzeczoznawca : Tomasz Sitkiewicz - upraw Min Infrastr. RS001027

Zadanie: Ustalenie szacunkowej wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XII-2023

Marka: IVECO E.CARGO

Rok produkcji: 2008

Model: ML 120 E22 EuroCargo E5 12.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WZ 748FU

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: ZCFA1EG1382530162



Nr INFO-EKSPERT	228-03622
Data pierwszej rejestracji	2008/03/19
Wskazanie drogomierza	533076 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/03/19-23/12/12)	189 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	czerwony
Dop. masa całkow. / Ładowność	11990 kg / 6290 kg
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy izotermiczny
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4810 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5880 ccm / 160kW (218KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów	6
Norma spalin	E5

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Tomasz Sitkiewicz - upraw Min Infrastr. RS001027

Zadanie: Ustalenie szacunkowej wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XII-2023

Marka: IVECO E.CARGO

Rok produkcji: 2008

Model: ML 120 E22 EuroCargo E5 12.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WZ 748FU

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: ZCFA1EG1382530162

Nr INFO-EKSPERT	228-03622
Data pierwszej rejestracji	2008/03/19
Wskazanie drogomierza	533076 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/03/19-23/12/12)	189 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	czerwony
Dop. masa całk. / Ładowność	11990 kg / 6290 kg
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy izotermiczny
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4810 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5880 ccm / 160kW (218KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów	6
Norma spalin	E5

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Winda załadownicza BAR Cargolift BC1500S4 (2008r)	5289

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.05-2013.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	Lusterko rampowe
2	Akumulatory 2 szt. 110 Ah	14	Obrotomierz
3	Alternator 70 A	15	Opony 225/75 R17,5
4	Amortyzatory hydrauliczne teleskopowe	16	Osuszacz powietrza podgrzewany
5	Blokada kierownicy	17	Szyby przyciemniane
6	Filtr paliwa podgrzewany	18	Tachograf dla 2 kierowców
7	Fotel kierowcy regulowany	19	Transformator
8	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	20	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Fotel pasażera centralny składany	21	Wyświetlacz LCD
10	Hamulec silnikowy	22	Zbiornik AdBlue 25l podgrzewany
11	Immobilizer	23	Zbiornik paliwa 115l
12	Kolumna kierownicy regulowana		

Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

STAN TECHNICZNY POJAZDU

*Brak udokumentowania przebiegu pojazdu- korekty nie wykonano

- Ściana boczna lewa zabudowy- zarysowania/ wgniecenia/ ubytki pow.lak
- Ściana boczna lewa zabudowy- zarysowania/ wgniecenia/ ubytki pow.lak/ ślady naprawy
- Ściana przednia zabudowy- zarysowania/ wgniecenia/ ślady naprawy
- Lusterko zew.prawe- zarysowania
- Drzwi prawe- zarysowania/ odpryski pow.lak.

- Narożnik przedni prawy- zarysowania/ odpryski pow.lak./ pęknięcie
- Nadkole przednie prawe- zarysowania/ pęknięcie
- Kasety stopni prawych- zarysowania/ pęknięcie
- Spojler dachowy- zarysowania/ łuszczenie pow.lak.
- Pokrywa przednia- zarysowania/ odpryski pow.lak.
- Zderzak przedni- zarysowania/ pęknięcia/ ślady naprawy
- Ściana boczna lewa- zarysowania/ odpryski pow.lak./ ślady korozji
- Pokrywa schowka bocznego lewego- zarysowania/ odpryski pow.lak./ ślady korozji
- Drzwi lewe- zarysowania/ odpryski pow.lak.
- Konsola środkowa- połamana
- Zawias drzwi lewych- ślady korozji
- Nadkole przednie lewe- liczne zarysowania
- Kasety stopni lewych- liczne zarysowania/ uszkodzona/ niekompletna
- Tarcze kół- zarysowania/ odpryski pow.lak./ ślady korozji
- Fotel kierowcy- zabrudzony
- Rama pojazdu- ślady korozji

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (187 mies.)	55 104 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	5 289 PLN

Wyposażenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 641 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTY RÓŻNE	- 33 460 PLN
---------------	--------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-8,0	-4 780
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Stan techniczny i uszkodzenia	-38,0	-22 705
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		
Sprzedaż w warunkach wymuszonych	-10,0	-5 975

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

26300 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 4917,89 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Niniejsza ocena została sporządzona na podstawie oględzin ocenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Ocenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu oceny.

1. Powyższa ocena wartości nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu oceny za oszacowaną wartość.
2. Niniejsze oszacowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż wyżej określony.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotu oceny i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny; jak również samej oceny.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności ocenianego przedmiotu.
5. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oceny i za taką nie może być uznawane.
6. W przypadku ujawnienia innego, nieopisanego w ocenie stanu faktycznego przedmiotu; powyższa ocena winna być skorygowana.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 377/23-3

z dnia: 2023/12/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XII-2023

Marka: IVECO E.CARGO

Rok produkcji: 2008

Model: ML 120 E22 EuroCargo E5 12.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WZ 748FU

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32